


改善箇所説明図



注: は、交換する部品を示す。

運転支援システムの構成部品であるフロントカメラにおいて、半導体の製造管理が不適切なため導通不良が発生し、カメラが作動停止することがある。そのため、運転支援システムが機能しなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントカメラを対策品に交換する。

識別

助手席側ドアロックストライカー下側固定ボルトに白色ペイントを塗布する。