


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車



不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット

注: は、正規プログラムに書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットにおいて、生産指示が不適切なため誤った制御プログラムが搭載されている。そのため、触媒の経時劣化に対する冗長性が不足しており、排気ガス値が規制値を満たせないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する