

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

生産工場の完成検査において、前照灯検査が不適切なため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。

改善の内容

全車両、前照灯の光軸を点検し、保安基準を満足しない場合には光軸の調整を行う。

識別：青色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、措置する部品を示す。