


## 改善箇所説明図



ESC(走行安定性電子制御)ユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、TPMS(タイヤ空気圧監視システム)が適切に機能しない。そのため、タイヤ空気圧が減少しても適切に警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。

### 改善の内容

全車両、ESCユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。