

連絡先:	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年4月28日

リコール届出番号	外-4176	リコール開始日	令和8年4月28日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国: 英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国: 英国	製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国: 英国						
製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位 (部品名)	電動機 (バッテリー エネルギー コントロール モジュール)					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	令和5年7月26日付け届出番号「外-3647」及び、令和5年12月14日付け届出番号「外-3729」のリコール作業にて、バッテリー・エネルギー・コントロール・モジュールの制御プログラムを書き換えた電動機の電源装置において、車両火災が発生したものがある。このため、原因は判明していないが、同タイプの電源装置は、バッテリーパックアセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、制御プログラムを書き換える。					
改善措置の内容	全車両、暫定措置として、バッテリー・エネルギー・コントロール・モジュールの制御プログラムを書き換え、最大充電容量を約90%に制御する。なお、不具合の発生原因及び対策が決定し次第、速やかに恒久対策を実施する。					
不具合件数	0件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	ZAA-DH1AA	I-PACE	SADHA2A19K1F63930～SADHA2A10L1F89320 平成30年9月17日～令和2年7月15日	230	
	ZAA-DH1CA		SADHA2A16K1F60130～SADHA2A19L1F88490 平成30年4月23日～令和元年9月25日	73	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年4月23日～令和2年7月15日	(計303台)	

(備考) 本件は、令和5年7月26日付け届出番号「外-3647」及び、令和5年12月14日付け届出番号「外-3729」にてリコール届出を行った自動車について、改善措置内容を見直して新たに届出するものです。