

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年7月5日

リコール届出番号	5179	リコール開始日	令和4年7月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置(電装品制御 ECU)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>大型観光バスにおいて、電装品制御 ECU のプログラムが不適切なため、</p> <p>① 駐車ブレーキを解除しても、駐車ブレーキの作動状態を正しく表示しない場合があるほか、制動灯、車両側面のターンシグナルランプ、番号灯、EZGO(坂道発進補助装置)、ヒルホルダ等が機能しなくなるおそれがある。</p> <p>② シートベルトを外した状態であっても、『シートベルト着用警告』のポップアップメッセージが表示されない。</p>		
改善措置の内容	全車両、電装品制御 ECU のプログラムを対策品に書き換える。		
不具合件数	① 9件、② なし	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエス」	MS06GP-71001～MS06GP-85019 平成29年6月9日～令和3年6月7日	1,973	① 1,958 ② 15
		「ふそう エアロイクーン」	MS06GP-71021～MS06GP-85009 平成29年7月12日～令和3年9月27日	332	① 332
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月9日～令和3年9月27日	(計2,305台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。