

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年9月26日

リコール届出番号	5541	リコール開始日	令和6年9月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター	TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	原動機(リターダーホース、ラジエーターホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのリターダーホースおよびラジエーターホースにおいて、補強方法が不適切なため、補強糸と母材ゴムの密着力が不足しているものがある。そのため、ホース内冷却水の圧力変動によって補強糸が摩耗して破断すると、当該ホースが破損して冷却水が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リターダーホースとラジエーターホースを対策品に交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアロエース」	MS06GP-71001～MS06GP-95096 平成29年6月9日～令和5年7月13日	2,244	
		「ふそう エアロクイーン」	MS06GP-71021～MS06GP-95073 平成29年7月12日～令和5年5月19日	373	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月9日～令和5年7月13日		(計2,617台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。