

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年1月22日

リコール届出番号	5602	リコール開始日	令和7年1月23日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①電気装置（オルタネータ（発電機）） ②車体（ボンネットモールディング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①オルタネータ（発電機）のクラッチ付プーリにおいて、エンジン振動に対する耐久性の検討が不十分なため、長時間のアイドリングや特定のエンジン回転での走行を繰返すと、プーリ内部のクラッチが摩耗して破損することがある。そのため、異音や充電警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中エンストするおそれがある。 ②ボンネットモールディングにおいて、取付構造の検討が不十分なため、温度変化によりモールディングが変形して、取付部に応力が繰返しかかることで亀裂や緩みが生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、モールディングが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、オルタネータプーリの形状を点検し、該当する場合は対策品と交換する。 ②全車両、ボンネットモールディングに補強板を追加する。なお、当該モールディングの一部仕様または損傷状態に応じて、対策品（補強板を追加したモールディング）に交換する。		
不具合件数	①124件 ②11件	事故の有無	①②無し
発見の動機	①②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-AGH30W 3BA-AGH30W	「アルファード」	AGH30-0068307～AGH30-0448309 平成28年 4月27日～令和 4年12月22日	46,760	①, ②
	3BA-AGH30W		AGH30-9000523～AGH30-9043459 令和 2年 4月10日～令和 3年10月28日	16,782	
	DBA-AGH35W 3BA-AGH35W		AGH35-0012319～AGH35-0057271 平成28年 6月30日～令和 4年12月20日	7,295	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
トヨタ	DBA-AGH30W 3BA-AGH30W	「アルファード」 「ヴェルファイア」	AGH30-0001001～AGH30-0448315 平成26年12月 6日～令和 4年12月26日	281,361	①のみ
	3BA-AGH30W		AGH30-9000000～AGH30-9043458 令和 2年 3月25日～令和 3年11月 1日	18,494	
	DBA-AGH35W 3BA-AGH35W		AGH35-0001001～AGH35-0057267 平成26年12月 6日～令和 4年12月20日	44,794	
	3BA-AGH30W	「アルファード」	AGH30-0448322～AGH30-0464720 令和 4年12月19日～令和 5年 4月24日	2,228	②のみ
	3BA-AGH35W		AGH35-0057272～AGH35-0058196 令和 4年12月20日～令和 5年 4月21日	241	
	DBA-GGH30W 3BA-GGH30W		GGH30-0013436～GGH30-0039906 平成28年 6月30日～令和 2年11月23日	1,203	
	DBA-GGH35W 3BA-GGH35W		GGH35-0004417～GGH35-0012262 平成28年 7月 1日～令和 2年11月23日	551	
	6AA-AYH30W		AYH30-0106179～AYH30-0157577 令和 2年 4月30日～令和 5年 4月24日	14,811	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月 6日～令和 5年 4月24日	(計434,520台)	

① 415,486台

② 89,871台

(内数) ①+② 70,837台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ボンネット モールディング	75770-58110	令和 2年 7月30日～令和 3年 1月30日	534	②のみ 「アルファード」
			合 計	(計534個)

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。