

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和7年1月30日

リコール届出番号	5604	リコール開始日	令和7年1月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのプロペラシャフトにおいて、バランスウェイトの溶接方法が不適切なため、溶接不良が生じているものがある。そのため、走行中にバランスウェイトが剥がれて脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトのバランスウェイトの溶接状況を点検し、溶接不良が認められた場合は、良品のプロペラシャフト一式に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FS70HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS70HZ-545153～FS70HZ-545249 令和5年6月2日～令和5年7月25日	9	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-545317～FU74HZ-545382 令和5年6月2日～令和5年7月6日	8	
	2KG-FV70GX		FV70GX-545050～FV70GX-545062 令和5年6月5日～令和5年7月4日	3	
	2KG-FV70HX		FV70HX-545388～FV70HX-545517 令和5年6月5日～令和5年7月6日	12	
	2KG-FV70HY		FV70HY-545137 令和5年6月15日	1	
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-545154～FS70HZ-545203 令和5年6月8日～令和5年6月21日	6	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-545031～FS74GZ-545042 令和5年6月7日～令和5年7月5日	4	
	2PG-FS74HY		FS74HY-545009～FS74HY-545013 令和5年6月6日～令和5年7月4日	4	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-545954～FS74HZ-546444 令和5年6月2日～令和5年7月26日	101	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-545096～FS75HZ-545220 令和5年5月31日～令和5年7月24日	27	
	2PG-FU74GY		FU74GY-545022 令和5年7月4日	1	
	2PG-FV70HX		FV70HX-545391～FV70HX-545574 令和5年6月6日～令和5年7月24日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FV70HY	「ふそう スーパーグレート」	FV70HY-545157～FV70HY-545163 令和5年6月23日～令和5年6月26日	2	
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-545143 令和5年6月22日	1	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-545046～FV74HZ-545059 令和5年6月19日～令和5年7月5日	5	
	2PG-FY74HY		FY74HY-545017～FY74HY-545026 令和5年6月20日～令和5年7月25日	4	
	(計16型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年5月31日～令和5年7月26日	(計192台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。