

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月29日

リコール届出番号	5658	リコール開始日	令和7年5月30日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位(部品名)	速度計(スピードメータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	速度計(スピードメータ)および走行距離計(オドメータ)において、ケースの防水性能が不足しているため、雨水等の水分が内部に浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、基板が腐食して速度および走行距離を表示できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スピードメータ(オドメータ含む)を対策品と交換する。		
不具合の件数	52件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	8BJ-EA12J	「アヴェニス125」	EA12J-100029～EA12J-107286 令和4年10月3日～令和7年3月3日	6,919	
スズキ	8BJ-EA23M	「バーグマンストリート125EX」	EA23M-100021～EA23M-107104 令和5年2月15日～令和7年2月28日	6,492	
スズキ	8BK-EL11L	「Vストローム250SX」	EL11L-100026～EL11L-106066 令和5年7月13日～令和7年2月28日	5,869	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年10月3日～令和7年3月3日	(計19,280台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。