

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年6月26日

リコール届出番号	5672	リコール開始日	令和7年6月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	後写鏡等（左側後写鏡、室内後写鏡）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後写鏡において、設計寸法が不適切なため、 (1)左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。 (2)一部仕様の室内後写鏡の鏡面幅が小さいものがある。 そのため、ワンマンバスの構造要件を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当する後写鏡を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しているため周知のための措置はとらない。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZBC-MUM1NAE	「SORA」	MUM1NA-40011～MUM1NA-40171 平成30年 3月 2日～令和 5年 9月 4日	161	(1)161 (2) 5
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年 3月 2日～令和 5年 9月 4日	(計161台)	(1)161 (2) 5

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。