

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年11月10日

リコール届出番号	外-4074	リコール開始日	令和7年11月10日
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 ドナート・ロマネエッロ	製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパンカスタマーサービス (フェラーリ ロードサイド アシスタンス) TEL 0120-688-801	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ヒューズボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックスの電源ケーブルにおいて、製造指示が不適切なため、当該ケーブルと助手席側フットレストとのクリアランスが狭いものがある。そのため、使用過程において電源ケーブルとフットレストのパネルが接触し、最悪の場合、電源ケーブルの被覆が損傷して回路がショートし、ブレーキ警告灯及び警告メッセージが表示され、ブレーキ性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスの電源端子と助手席側のフットレストのパネルの間にプラスチック製のスペーサーを設置する。また、ヒューズボックスの電源ケーブルの取付位置及び電源端子の保護テープを点検し、必要に応じて修正を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール又は、電話及び電子メール等にて使用者に通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページ上で確認する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	7BA-F175AHA	「Purosangue」	ZFF06VTJ000287830～ ZFF06VTJ000320509 令和5年1月18日～令和7年2月15日	「250台」	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年1月18日～令和7年2月15日	(計250台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。