


## 改善箇所説明図



注: [ ] は交換部品を示す。

スタートにおいて、防水性の検討が不十分なため、水溜まり等を勢いよく走行するとスタートのリレー内部に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点部が短絡しエンジン始動不能や、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、スタートを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号の1桁目の下に黄色ペイントを塗布する。