

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年4月28日

リコール届出番号	5809	リコール開始日	令和8年4月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社 Kubota 代表取締役 社長 花田 晋吾	問い合わせ先:作業機品質・サービスサポート部 TEL:072-260-9149	
不具合の部位(部品名)	灯火装置(①作業灯/②後退灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①刈取脱穀作業車の制御ユニットにおいて、設計検討が不十分であったため、刈取作業中にグレンタンク(収穫した作物を保管する部位)の油が満杯になった際、前面ガラス上面に備える作業灯が点滅する。そのため、当該作業灯は点滅灯火に該当することから保安基準に適合しない。</p> <p>②自動運転での刈取機能を有する刈取脱穀作業車の制御ユニットにおいて、設計検討が不十分であったため、自動運転作業時、周囲への注意喚起として後進を開始する3秒以上前に後退灯が点灯する。そのため、当該後退灯は車両が前進中に自動で点灯することから保安基準に適合しない。</p>		
改善措置の内容	全車両、制御ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDN-C524	DR575	KBH12200VL6A10016~KBH12200KS6F10798 令和2年1月14日~令和7年6月19日	14	販売名:DR575 ①
	-		C524-10001~C524-10014 令和元年6月27日~令和元年7月24日	10	
	-		KBH12200CK6M10015~KBH12200VS6M10864 令和2年1月7日~令和7年12月16日	520	
	YDP-C523	DR595	C523-10007~C523-10136 平成30年9月13日~令和元年8月27日	7	販売名: DR595 ①
	-		KBH12100CL6B10196~KBH12100VM6B10290 令和2年2月19日~令和3年3月19日	6	
	-		C523-10002~C523-10180 平成30年8月24日~令和元年10月10日	117	
	-		KBH12100KL6A10183~KBH12100JT6A10914 令和2年1月16日~令和8年1月15日	599	
	YDR-C615	DR6130	C615-10001~C615-10381 平成30年7月16日~令和元年10月10日	167	販売名:DR6130 ①
	-		KBH11700HK6M10383~KBH11700CL6J10581 令和2年1月7日~令和2年10月01日	85	
	-		C615-10027~C615-10379 平成30年12月13日~令和元年10月07日	189	
-	KBH11700LK6M10382~KBH11700TT6A11739 令和元年12月20日~令和8年1月19日		1216		

クボタ	-	DR6130	C615-30001～C615-30006 令和元年7月16日～令和元年7月23日	6	販売名:DR6130A ①②
			KBH12400JK6M30007～KBH12400JS6M30136 令和元年12月19日～令和7年12月10日	130	
	-	DR6130	C615-20001～C615-20260 平成30年7月16日～令和元年10月10日	202	販売名:DR6115 ①
			KBH11800TK6M20261～KBH11800VT6A21474 令和元年12月23日～令和8年1月19日	1053	
	YDR-C701	DR7130	KBH12600EN6F10001～KBH12600TS6M10203 令和4年7月11日～令和7年12月15日	116	販売名:DR7130 ①
	-		KBH12600AN6F10009～KBH12600CS6M10202 令和4年7月06日～令和7年12月10日	81	
(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月16日～令和8年1月19日	4518		

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。