

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年7月30日

リコール届出番号	外-3841	リコール開始日	令和6年7月30日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国： 英国 製作者名： ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	原動機（ターボチャージャー用潤滑油供給配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーの潤滑油供給配管において、固定方法が不適切なため、使用過程で急発進や急加速した際に当該配管内の油圧が高くなりオイルシールに応力が集中することがある。そのため、オイルシールが劣化し潤滑油が漏れ、最悪の場合、潤滑油が排気系高温部に飛散する事により火災になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該潤滑油供給配管に対策用固定クランプを追加すると共にオイルシールを交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者： 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 自動車特定整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2AN4MA659641～SADCA2AN6SA742534 令和3年3月1日～令和6年4月12日	403	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2AN0M1014269～SADFA2ANXR1045598 令和3年3月15日～令和6年1月29日	332	
	3CA-JA2ND	XE AWD	SAJAA4AN5MCP66251～SAJAA4AN5PCP70353 令和3年5月5日～令和5年11月29日	78	
	3CA-JB2ND	XF AWD	SAJBA4AN7MCY87643～SAJBA4AN2RCY95317 令和3年2月3日～令和6年1月29日	106	
	3CA-JBS2ND	XF スポーツブレーク	SAJBA2AN9MCY87647～SAJBA2AN8RCY95391 令和3年3月1日～令和6年1月29日	32	
ランド ローバー	3CA-LC2ND	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AN5MH876756～SALCA2AN1RH343777 令和3年3月1日～令和6年3月11日	398	
	3CA-LY2NAC	レンジローバー ヴェラール	SALYA2AN2MA290224～SALYA2AN2RA388659 令和3年3月1日～令和6年1月29日	289	
	3CA-LY2NCC		SALYA2AN8MA301646～SALYA2AN1SA392885 令和3年3月1日～令和6年4月12日	227	

ランド ローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバー ^{イヴォーク}	SALZA2AN4MH109720～SALZA2AN6RH243541 令和3年2月3日～令和6年1月29日	924	
	(計 9 型式)	(計 8 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月3日～令和6年4月12日	(計2,789台)	