

長野県北部を震源とする地震による被害状況等について（第2報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和7年4月18日 20:19頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・震源地：長野県北部
 - ・震源の深さ：13キロ
 - ・地震の規模(マグニチュード)：5.1
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
震度5弱 大町市、小川村、筑北村
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し

2 体制等

- ・警戒体制：本省、気象庁、国総研、北陸地整、関東地整、北信運輸
- ・注意体制：国土地理院

3 人的被害：現時点では被害情報なし

4 国土交通省関連情報

○道路

■高速道路

- ・通行止め：なし
- 〔点検〕

- ・E18 上信越自動車道 坂城IC～長野IC 特別巡回終了 異常なし
- ・E19 長野自動車道 安曇野IC～更埴JCT 特別巡回終了 異常なし
- 〔速度規制〕 規制解除

■公社管理道路

- ・通行止め：なし

■直轄国道

- ・長野国道（国道19号） 点検完了、異常なし

■補助国道：点検中

- ・国道147号 点検中
- ・国道148号 点検中
- ・国道403号 点検中

■地方道

- ・長野県（大町市、小川村、筑北村） 点検中

○鉄道

■新幹線

- ・北陸新幹線 軽井沢駅～糸魚川駅間 一時的に運転見合わせをしたが 20時44分運転再開

■JR在来線

- ・JR東日本 篠ノ井線 篠ノ井～松本間 運転見合わせ
- ・JR東日本 中央線 塩尻～小淵沢駅間 運転再開

■民鉄

- ・被害なし

○航空

- ・松本空港 明日の運用開始前点検にて被害状況等を確認する予定。

○水道

- ・小川村で停電によるポンプの停止が発生。復旧済み。断水情報なし。

○下水道（5弱以上の施設）

- ・長野県 大町市《公共下水道》大町浄水センター
- ・長野県 小川村《公共下水道》夏和浄化センター、高府浄化センター
- ・長野県 筑北村は下水道施設なし

○河川（点検対象河川）

- ・国管理河川：なし
- ・県管理河川：1水系1河川（※信濃川水系犀川（大町市））

○ダム（5弱以上のダム）

- ・直轄管理ダム : 0ダム
- ・直轄建設中ダム : 大町ダム等再編事業 概略点検の結果異常なし
- ・機構管理ダム : 0ダム
- ・都道府県管理ダム : 2ダム（小仁熊ダム、水上ダム）
- ・利水ダム : 0ダム

点検対象は速報であり、今後変更となる可能性あり。

○砂防

- ・土砂災害発生状況 確認中（現時点では情報なし）
- ・点検対象施設数

直轄 長野県4箇所（大町市4）

補助 長野県24箇所（大町市11 小川村4 筑北村9）

○公園

・国営アルプスあづみ公園

管理センター建物は異常無し。翌朝に園内点検を実施し、開園・閉園を判断予定。

○物流・自動車、海事、港湾、観光

- ・被害情報なし

5 國土交通省の対応状況

○ホットライン：長野県、大町市、筑北村、小川村で構築済み
現時点で支援要請なし

6 海上保安庁の対応状況

- ・航行警報発出予定なし
- ・被害情報調査中

以上

問合先：水管理・國土保全局防災課災害対策室 箭内

代 表：03-5253-8111 内線35-822

直 通：03-5253-8461