

■耐震化の進捗状況

上段：耐震性不足解消率

下段：耐震性不足解消棟数（耐震性のある建築物棟数 + 耐震性が不十分な建築物の解消棟数）/公表された建築物棟数

	令和3年度末時点	令和4度末時点	令和5年度末時点
要緊急安全確認大規模建築物	91.0% (10,437/11,464棟)	92.0% (10,546/11,464棟)	92.9% (10,646/11,464棟)
要安全確認計画記載建築物 (防災拠点建築物)	—	—	85.0% (1,368/1,610棟)
要安全確認計画記載建築物 (避難路沿道建築物)	—	—	43.6% (3,181/7,291棟)

※避難路沿道ブロック塀等の耐震診断結果については、64件公表済み。

（うち、耐震診断基準に適合しないもの（報告命令含む）63件、適合するもの1件）