

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月8日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3899 | リコール開始日 | 令和6年11月8日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ボルシェジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ フォン・ヴィッツェンドルフ 問合せ先:ボルシェジャパン(株) 製作国:ドイツ 製作者名:ドクター・インゲ・ハー・ツェー ・エフ・ボルシェ・アクティエンゲゼルシャフト ボルシェカスタマーケアセンター 電話:0120-846-911 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 走行装置（センターロック機構） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ホイールを車軸に固定するセンターロック機構において、製造が不適切なため、仕様どおりになっていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、センターロックが破損し、最悪の場合、ホイールが脱輪するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、暫定措置として、使用者に対し使用停止を要請し、対策準備が整い次第、恒久対策を実施する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | * 使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 * 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 * 弊社 HP に掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象 車の台数 | 備考 |
|------|------------|----------------------|---|----------------|----|
| ボルシェ | 7BA-992ME | 911 Turbo | WP0ZZZ99ZRS248717～WP0ZZZ99ZRS255961 令和5年11月28日～令和6年4月22日 | 12 | |
| | | 911 Turbo S | WP0ZZZ99ZRS248531～WP0ZZZ99ZRS256107 令和5年10月31日～令和6年4月1日 | 44 | |
| | 7BA-992NC1 | 911 Carrera GTS | WP0ZZZ99ZRS213001～WP0ZZZ99ZRS278240 令和5年10月31日～令和6年9月24日 | 154 | |
| | 7BA-992NC2 | 911 Carrera 4 GTS | WP0ZZZ99ZRS213029～WP0ZZZ99ZRS242284 令和5年10月31日～令和6年3月18日 | 68 | |
| | | 911 Targa 4 GTS | WP0ZZZ99ZRS230542～WP0ZZZ99ZRS281161 令和5年11月27日～令和6年9月24日 | 19 | |
| | | 911 Targa 4 | WP0ZZZ99ZRS230684～WP0ZZZ99ZRS230978 令和5年11月28日～令和6年1月17日 | 4 | |
| | 7BA-992NG | 911 GT3 | WP0ZZZ99ZRS259822～WP0ZZZ99ZRS262225 令和5年10月31日～令和6年9月24日 | 59 | |
| | -982L40- | 718 Cayman GT4 RS | WP0ZZZ98ZRK272291～WP0ZZZ98ZRK272329 令和5年12月27日～令和6年2月29日 | 5 | |
| | -992NG- | 911 GT3 RS | WP0ZZZ99ZRS264343～WP0ZZZ99ZRS266080 令和5年10月31日～令和6年8月27日 | 150 | |
| | (計6型式) | (計9車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和5年10月31日～令和6年9月24日 | (計515台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。