

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年8月21日

リコール届出番号	外-4055	リコール開始日	令和7年8月21日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本合同会社 職務執行者 社長 兼 CEO ゲルティンガー 剛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：https://www.mercedes-benz.jp/myservice/recall/	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、故障診断プログラムが不適切なため、空気流量計や低圧排気ガス循環バルブが故障した際に、正しく制御できないこと、エンジン警告灯(MIL)が正しく点灯しないことがある。そのため、空気流量計や低圧排気ガス循環バルブ故障時の制御が行われないことで、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-213004C	「E220d」	WDD2130042A016878～WDD2130042A394399 平成28年7月9日～平成30年4月9日	2,571	右ハンドル
	LDA-213204C	「E220d ステーションワゴン」	WDD2132042A118399～WDD2132042A392578 平成28年11月9日～平成30年3月23日	1,744	
	LDA-213217	「E220d 4MATIC ステーションワゴン」	WDD2132172A201526～WDD2132172A391000 平成29年3月2日～平成30年4月2日	245	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年7月9日～平成30年4月9日	(計4,560台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。