

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 07 年 12 月 09 日

リコール届出番号	外-4127	リコール開始日	令和 07 年 12 月 09 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ESC ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ESC(走行安定性電子制御)ユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、TPMS(タイヤ空気圧監視システム)が適切に機能しない。そのため、タイヤ空気圧が減少しても適切に警告灯が点灯せず、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、ESC ユニットの制御プログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	5AA-P24HN09	「2008」	VR3USHPY9RJ987659～VR3USHPY5SJ749801 令和 07 年 07 月 09 日～令和 07 年 08 月 30 日	254 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 07 年 07 月 09 日～令和 07 年 08 月 30 日	(計 254 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区分けしています。